

NEUKALIBRIERUNG VON LOCKSTAR® BEI GROSSEN BALKONTÜREN



LOCKSTAR®

1 Öffnen Sie nach der Montage des LOCKSTAR® die Abdeckung und lösen Sie danach beide Schrauben am LOCKSTAR® wieder ein wenig, so dass der Griff einige Millimeter vom Element weggezogen werden kann. Drücken Sie den Griff nun an der Oberseite an das Element, so dass sich am unteren Ende des Griffs zwischen Griff und Element ein kleiner Spalt bildet (ca. 2-3 mm ≈ Dicke 1-Euro-Stück). Unterfüttern Sie den Spalt, z. B. mit einer Münze und klippsen Sie danach die Abdeckung auf.

2 Schließen Sie danach den Türflügel und drehen den Griff in die **geschlossene Stellung**.

3 Führen Sie nun die Neukalibrierung durch. Betätigen Sie dazu die Eingabe-Taste durch einen längeren Tastendruck (> 15 Sekunden). Ein bläuliches Leuchten der LED-Lampen erscheint, das von einem ansteigenden Signalton begleitet wird. Verschrauben Sie den LOCKSTAR® danach wieder in der normalen Montageposition.

4 Der Vorgang ist abgeschlossen. Überprüfen Sie, ob der Griff in **gekippter Stellung** des Elements die Verriegelung bzw. Aktivierung mit einem dreifachen Ton quittiert. Sollte nur ein zweifacher Quittierton hörbar sein, muss der Spalt zwischen Griff und Element gemäß Schritt (1) minimal vergrößert und der Kalibriervorgang wiederholt werden.



Abbildung 1: Spaltbildung